

**GIUNZIONI A CALDO PER CINGHIE PASSO METRICO  
E IN POLLICI**

| Larghezza<br>mm | Larghezza<br>pollici |
|-----------------|----------------------|
| 16              | 0,50                 |
| 25              | 0,75                 |
| 32              | 100                  |
| 50              | 150                  |
| 75              | 200                  |
| 100             | 300                  |
| 150             | 400                  |

