

14. GIUNZIONI METALLICHE

Le giunzioni metalliche permettono di cambiare il nastro in tempi brevissimi e senza dover smontare il macchinario interessato.

L'utilizzo della giunzione metallica è consigliato quando non è possibile utilizzare la giunzione vulcanizzata o qualora non sia necessario mantenere la continuità della superficie.



Esempio di pressa per graffe



Giunzioni in plastica




Esempio di giunzione in plastica




Giunzione tipo MG




Esempio di giunzione MG



Giunzione tipo SW



Esempio di giunzione SW



Giunzione a chiodo inox



Esempio di giunzione a chiodo inox