PIASTRE PER CINGHIE CON PASSO IN POLLICI

XL		L		н	
Profilo	Larghezza pollici	Profilo	Larghezza pollici	Profilo	Larghezza pollici
XL	0,25	L	0,37	Н	0,50
XL	0,37	L	0,50	н	0,75
XL	0,50	L	0,75	н	100
XL	0,75	L	100	н	150
XL	100	L	150	н	200
XL	200	L	200	н	300



PIASTRE PER CINGHIE CON PASSO METRICO

AT 5		5 M	
Profilo	Larghezza mm	Profilo	Larghezza mm
AT 5	6	5 M	5
AT 5	10	5 M	10
AT 5	16	5 M	15
AT 5	25	5 M	25
AT 5	32	5 M	50
AT 5	50		
AT 10		8 M	
Profilo	Larghezza mm	Profilo	Larghezza mm
AT 10	16	8 M	10
AT 10	25	8 M	20
AT 10	32	8 M	30
AT 10	50	8 M	50
AT 10	75	8 M	85
AT 10	100	8 M	100
T 5	Larghezza	14 M	Larghezza
Profilo	Larghezza mm	Profilo	Larghezza mm
Profilo	mm 6	Profilo 14 M	mm 25
Profilo T 5 T 5	6 10	Profilo 14 M 14 M	mm
Profilo T 5 T 5 T 5	6 10 16	Profilo 14 M	25 40 55
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5	6 10 16 25	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5	6 10 16 25	Profilo 14 M 14 M 14 M	25 40 55
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5	6 10 16 25	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5	mm 6 10 16 25 32 50	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5	6 10 16 25	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5	mm 6 10 16 25 32 50	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 7 T 10	6 10 16 25 32 50 Larghezza mm	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 10 Profilo T 10	6 10 16 25 32 50 Larghezza mm	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 10 Profilo T 10 T 10	6 10 16 25 32 50 Larghezza mm	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85
Profilo T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 10 Profilo T 10 T 10 T 10	mm 6 10 16 25 32 50 Larghezza mm 16 25 32	Profilo 14 M 14 M 14 M 14 M	25 40 55 85